

PROTOKÓŁ

z przeglądu stanowisk pracy na Wydziale Sztuki
w dniu 17.11.2023

Komisja w składzie:

1. mgr Joanna Gorczyńska - przewodnicząca
Wydziałowy Inspektor Pracy
2. dr Joanna Bentkowska-Hlebowicz - członek
przedstawiciel „ZNP”
3. mgr Joanna Kotarska - członek
przedstawiciel NSZZ „SOLIDARNOŚĆ”
4. inż. Paweł Wiśniewski - członek
przedstawiciel Służb Technicznych
5. mgr inż. Marta Rojewska-Narkowicz - członek
przedstawiciel Działu BHP

Komisja po dokonaniu przeglądu stwierdza:

Instytut Muzyki ul. Szrajbera 11

III piętro KORYTARZ

SALA 310

- zacieki na suficie

II piętro KORYTARZ

- uszkodzony target

Parter Instytut Sztuk Pięknych

SALA 18

- kable na podłodze

SALA 14

- zastawiony sprzęt gaśniczy

SALA 12

- kable na podłodze

SALA 9

- w sali powyżej 49 krzeseł powinny być drugie drzwi

Piwnica

KORYTARZ

- zastawione całe korytarze

- deski z gwoździami leżą na podłodze

- zniszczone kasetony na suficie (wyrwana dziura)

WC

- smród wydobywający się z wentylacji, zacieki na suficie i ścianie

SALA 05

- odpadający tynk z sufitu

SALA 06

- powinien być zamontowany separator gipsu
- brak instrukcji obsługi spawarki
- brak światła dziennego, całe okno jest zasłonięte przez drzewo

SALA 08

- drzwi do regulacji

SALA 09

- brak instrukcji do obsługi komputerów
- dużo bezużytecznego sprzętu (stare komputery, drukarki, monitory), który stoi tam od lat

SALA 011

- zastawione okna
- kable na podłodze

UWAGI

- brak wentylacji we wszystkich pomieszczeniach znajdujących się w Instytucie Muzyki i Instytucie Sztuk Pięknych
- w większości sal przy komputerach, ksero i innych urządzeniach elektrycznych brak instrukcji obsługi

ZASTAWIONE DROGI EWAKUACYJNE

Na schodach pomiędzy parterem a pierwszym piętrzem uszkodzony target na podłodze (wyrwana dziura)

Brak oznakowanych krawędzi schodów (taśma)